

9.-REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y AGUA POTABLE

- Gracias al apoyo de la Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA) y personal del SIAPA se llevó a cabo la limpieza de los colectores del arroyo los jarritos mismo que presentaban problemas.
- Se dio mantenimiento al sistema de bombeo de la colonia Infonavit reparando 2 bombas afectadas por inundación.
- Se realizo mantenimiento al pozo el indio cambiando los fusibles por falla de corto circuito esto afecto una parte de las colonias suministradas de dicho pozo, el cual se reactivó en el mismo día.
- Se dio mantenimiento correctivo a la infraestructura básica existente del sistema de agua potable, cambiando 5 válvulas con problemas donde provocaban que el circuito se encontrara con baja presión y dejando a usuarios sin este vital liquido
- Se dio mantenimiento correctivo a la infraestructura básica existente del sistema de drenaje, cambiando 6 tapas y brocales en diferentes calles Campesino, Refugio Sandoval, Toluca y Ramon corona.
- Se acudió a la localidad del salvador por un reporte de drenaje tapado lo cual estaba afectando a una familia donde todo el drenaje salía en su casa para lo cual se logro destapar y corregir el problema.

➤ **SE ATENDIERON LOS SIGUIENTES REPORTES:**

- 37 reparaciones de fugas de agua entre ellas reparaciones importantes como la reparación de la red del medineño, reparación red de carga de las cajas de la cofradía, reparación fuga en los colgados entre otras.
- 11 reportes de tomas tapadas o que no tenían agua
- 6 conexiones nuevas
- 10 reportes al servicio medido revisiones de medidores y cambios
- 10 reportes de problemas de drenajes

- Se continua con el plan de trabajo de agua limpia que consiste en clorar todos los manantiales y pozos de agua

- Se sigue tramite de gestión ante el CEA Comisión Estatal del Agua del proyecto de agua potable. Equipamiento del pozo nuevo en la cabecera municipal donde ya se comunicó el Lic. Héctor Castañeda informando que el proyecto ya lo están revisando y pronto tendremos noticias de la gestión.

- Se estará trabajando en la detección de tomas clandestinas y se está trabajando con requerimientos lo cual se ha tenido recaudación

9-. REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y AGUA POTABLE

Asuntos varios

Se requiere por parte del CEA comisión estatal del agua cambiar a nombre del municipio el servicio de energía eléctrica de la planta de tratamiento de agua residual PATAR Tequila, lo cual en uno de los tramites se requiere realizar una UVIE la cual tiene un costo de 44,080. ➔

Mediante la 9 reunión ordinaria del consejo de desarrollo rural sustentable del municipio de tequila la localidad de **San Martin** solicita el apoyo para llevar a cabo la ampliación de la red de los nacimientos hacia el poblado.

Dando seguimiento al oficio presentado de la localidad de **Santa Teresa** se acudió a la localidad para revisar las solicitudes de redes de agua potable las cuales son:

Calle matamoros

✓ **Red de agua potable** 200 metros donde 150 serian de red galvanizada por las condiciones del terreno

Red de agua para el llenado del tanque esta tiene problemas por invasiones con los vecinos y se requieren permisos para poder realizarla

✓ **Red de drenaje calle matamoros** 30 metros de red mas 2 registros .

Colonia pueblos mágicos los vecinos solicitan apoyo para realizar red de agua potable que consiste en ampliar 60 metros.

Red de drenaje calle prolongación 5 de mayo se requiere entroncar 10 metros y un pozo nuevo en la calle madero.

Cambio de red de drenaje calle privada cofradía se requiere remplazar 30 metros y 2 registros

Cambio de red de drenaje calle leonardo Sandoval de 5 de mayo a campesino

Cambio de red de drenaje calle campeche media cuadra de campeche a calle hidalgo

COTIZACION


CLIENTE: H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEQUILA
ATENCION: A QUIEN CORRESPONDA
TEL / FAX: ****
OBRA: ****
CIUDAD: TEQUILA, JALISCO

22 DE JUNIO DE 2022

ELABORO: MFDC
COTIZACIÓN: 0031

PART.	CANT.	UNID.	DESCRIPCION	NORMA	PRECIO	IMPORTE
A	1	SERV.	SERVICIO DE VERIFICACION DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS PARA LA EVALUACION DE LA CONFORMIDAD DE LA NOM-001-SEDE-2012 ALCANCE DE LA VERIFICACION HASTA 249 KW	NOM-001	\$ 38,000.00	\$ 38,000.00
NOTA: PARA FACTURAS, FAVOR DE ENVIAR CONSTANCIA FISCAL COMPLETA Y ACTUALIZADA O CEDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL						
NOTAS IMPORTANTES:						
A) CONDICIONES DE PAGO 50% Y 50% PREVIO ENVIO DICTAMEN						
B) EN CASO DE CANCELACION SE HARA UN CARGO DE 30 %						
C) PRECIOS COTIZADOS EN BASE A CANTIDAD TOTAL DE VERIFICACIONES SEÑALADA.						
D) TIEMPO DE ENTREGA: PUEDE VARIAR DEPENDIENDO CADA SERVICIO.						
E) CUANDO SE REALICEN PAGOS, PONER EN CONCEPTO DE PAGO EL NÚMERO DE COTIZACIÓN E INICIALES DE QUIEN ELABORA EJ. (MFDC-0001)						

A T E N T A M E N T E



UVIE PUERTO VALLARTA S.A. DE C.V.

UVSEIE-668 NOM-001-SEDE-2012

SUB-TOTAL	38,000.00
16% DE I.V.A.	6,080.00
TOTAL	44,080.00

NOMBRE: UVIE PUERTO VALLARTA SA DE CV
DOMICILIO: CONSTELACION #172, EX HACIENDA EL PITILLAL PUERTO VALLARTA,
JALISCO. CP: 48318.
RFC: UPV171016L48
BANCO: BBVA
CUENTA: 0111369857
CLABE: 012567001113698570
CORREO: uvie.pv@gmail.com
TEL OFICINA: 322 224 7617

REPORTE FOTOGRAFICO



REPARACION DE TUBERIA TEE DE 2.5" EN
COLONIA LA MULA CALLE ALVARO OBREGON.

FECHA: 02-05-2022



MEDIDOR DE DESTILERIAS #32 SE CAMBIO Y SE
REALIZO LA REPARARACION DE FUGAS.

FECHA: 04-05-2022




REPARACION DE FUGA EN LA CALLE FRANCISCO

VILLA E INTURBIDE SE COLOCARON 2

ABRAZADERAS DE 3"

FECHA:06-05-2022



SE REALIZO LA COLOCACION DE MEDIDOR EN LA
CALLE FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA #17

FECHA:18-05-2022



CONEXION DE TUBERIA EN CALLE LOS MAESTROS

#10-A

FECHA:19-05-2022



REPARACION DE TUBERIA DE 4" EN LA CALLE

PATZCUARO S/N


FECHA:23-05-2022



COLOCACION DE TOMA DE AGUA NUEVA EN LA CALLE

SAN MARTIN #232

FECHA:24-05-2022



REPARACION DE ABRAZADERA DE 2.5"

FECHA:26-05-2022



REVISION DE PASTILLAS EN EL INDIO POR
FALLA DE CIRCUITO



REPARACION DE CORTO CIRCUITO EN EL
AREA DEL INDIO



REPARACION DE BOMBA DEL INDIO



REPARACION DE TUBERIA DE DRENAJE
ENTRE LA CALLE JAIME NUNO Y JUAN
RAMON



CAMBIO Y REPARACION DE TAPADERA DEL
REGISTRO CALLE ABASOLO CON ESQUINA
EL ALACRAN




REPARACION DE FUGA DE AGUA EN CALLE
JUAN RAMON A ESPA LDAS DEL SANTUARIO



CAMBIO DE TAPADERA DEL REGISTRO
ENTRE LA CALLE JAIME NUNO Y JUAN
RAMON



EXCAVACION A MANO PARA LA
REPARACION DE FUGA



REPARACION DE FUGA DE AGUA EN
COLONIA EL MALUASTE