



05 de octubre del 2018. Amatlán, Jalisco.

DIRECTORA DE DIF MUNICIPAL AMATITÁN, JALISCO

PRESENTE

Siendo las 10:30 hrs del día 05 de octubre del año en curso, se hace inspección del Centro de Rehabilitación de Amatlán, por la calle López Mateos S/N, encontrando las siguientes necesidades: colocar detector de humo en pasillo principal, colocar y señalar un extintor, colocar y señalar botiquín de primeros auxilios, colocar señalamientos, pintar punto de reunión en el estacionamiento, colocar cinta anti derrapante en el ingreso principal, colocar barandal de seguridad en la rampa de acceso, dar mantenimiento al sistema eléctrico, descacharización en la parte trasera.

Siendo recibidos por Raúl Avilés Jiménez, responsable de la institución. Inspeccionado por Erendida Zepeda Ibarra, Héctor Ávila Elías Y Heriberto Macías Villalobos.

ATENTAMENTE

DR. DAVID DELGADILLO JÁUREGUI

DIRECTOR DE SALUD-PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS